

盐城市机关单位发电

发电单位 盐城市住房和城乡建设局

签批盖章 张宏春

等级

· 盐住建明电〔2021〕7号

编号

发电专用章

市住房和城乡建设局关于 2020 年 全市住建领域生产安全事故情况的通报

各县（市、区）住建局、盐城经济技术开发区住建局、盐南高新区住建局，各直属单位，局机关各有关处室：

现将 2020 年全市住建领域生产安全事故情况通报如下：

一、事故基本情况

（一）2020 年全市事故总体情况

2020 年全市住建领域发生各类生产安全事故 18 起，死亡 18 人，与 2019 年相比，事故起数持平，死亡人数减少 3 人，同比下降 14.3%；未发生较大以上事故。

主要行业事故情况：

1.建筑施工：发生事故 17 起，同比持平；死亡 17 人，同比减少 2 人，下降 10.5%。

2.城镇燃气：发生事故1起，同比增加1起，上升100%；死亡1人，同比上升1人，上升100%。

（二）2020年各县（市、区）事故具体情况

1.双下降

建湖县、滨海县未发生生产安全事故，同比均分别下降100%、100%；

响水县事故2起，死亡2人，同比分别下降33.33%、50%。

2.一平一降

市经济技术开发区事故1起，死亡1人，事故起数同期持平，死亡人数同比下降50%；

盐南高新区事故1起，死亡1人，事故起数同期持平，死亡人数同比下降50%。

3.双持平

射阳县发生事故1起，死亡1人；东台市发生事故1起，死亡1人；盐都区事故2起，死亡2人，均同期持平。

4.一平一升

大丰区事故2起，死亡3人，事故起数同期持平，死亡人数同比上升50%。

5.双上升

阜宁县事故1起，死亡1人，同比分别上升100%、100%；

亭湖区事故7起，死亡6人，同比分别上升40%、20%。

（三）12月份建筑事故典型案例

2020年12月21日10点20分左右，田家炳中学（盐城市

第二中学)体育馆内一名油漆工在对体育馆顶部刷油漆时,从高度约 11 米处跌落到地面,后送至盐城市第三人民医院北院抢救无效于 14 点左右死亡。

二、事故类型及原因分析

从事故类型看,高处坠落 10 起,死亡 9 人,占事故起数的 55.6%、死亡人数的 50%;物体打击 4 起,死亡 5 人,占事故起数的 22.2%、死亡人数的 27.8%;机械伤害 2 起,死亡 1 人,占事故起数的 11.1%、死亡人数的 5.6%;触电 1 起,死亡 2 人,占事故起数的 5.6%、死亡人数的 11.1%;其他 1 起,死亡 1 人,占事故起数的 5.6%、死亡人数的 5.6%。2020 年全市住建领域发生事故类型主要以高处坠落、物体打击等事故为主,须引起各级住建主管部门高度重视。分析事故原因:一是企业主体责任落实不够到位。部分企业安全生产意识淡薄,安全生产责任制落实不到位,安全生产管理体系不够健全,安全经费投入不足,安全教育培训开展不正常,安全检查流于形式,事故隐患未能及时发现整改,违章指挥、违规作业、违反劳动纪律等“三违”现象时有发生,导致行业事故多发频发。二是企业员工安全生产自我保护意识不强。建筑施工工人普遍存在年龄老化、文化层次低、安全教育培训不够到位等问题,安全防范意识淡薄、自我保护意识不强是导致高处坠落事故高发频发的重要原因,特别是一些抢工期、赶进度工程,一线工人干活时间较长,身心疲劳、思想不集中也极易造成事故发生。三是行业监管责任落实不够到位。事故的追责问责,导致基层安全监管队伍人心不够稳定,工作责任心不强,

工作中或多或少存在得过且过心理，特别是一些职责交叉行业的安全监管，明显存在推诿扯皮现象。行业安全监管职责不清，极易形成管理的盲区和漏点，以致未能实现全覆盖、无盲区。

三、下一步工作要求

1.全力抓好春节“两会”期间安全生产工作。春节是我国最重要的节日，“两会”是我国人民政治生活中的一件大事，做好春节和各级“两会”期间安全生产工作意义重大。各地、各单位必须引起高度重视，主要负责人要切实履行“第一责任人”的责任，强化政治自觉和责任自觉，狠抓各项安全防范措施落实。要突出建筑施工、城镇燃气、城市供水、城市基础设施等重点行业领域的安全监管，强化事故预防，全力确保行业安全生产形势持续稳定向好。

2.强化企业安全生产主体责任落实。各地、各单位要督促企业严格落实安全生产主体责任20项重点事项清单，推动企业严格履行主体责任和法定义务。要严格执行企业领导带班、重大隐患挂牌督办等制度，建立起自我约束、自我完善、持续改进的安全生产工作机制。进一步完善企业安全生产总监、安全生产承诺报告、隐患排查治理等制度，扎实开展安全标准化创建工作，全面推进企业主体责任落实履责信用评定工作，形成守信激励、失信惩戒的常态机制。

3.有机衔接一年“小灶”和三年“大灶”。按照“不达目的不放松”的要求，认真分析对照一年“小灶”后还存在的突出问题和国务院、省、市安全生产督导组反馈的重大风险清单、问题

隐患清单中需持续推进的内容，逐条逐项明确任务、明确措施，纳入三年“大灶”继续整治；结合一年“小灶”推进情况，进一步细化完善《城市建设管理安全专项整治三年行动实施方案》，持续加力、深度发力，有力有效推进三年“大灶”，防范化解重大安全风险，坚决遏制较大以上和有重大社会影响事故发生。

4.强化应急管理和值班值守工作。岁末年初历来是安全事故的多发和高发期，各地、各单位要进一步完善细化各项应急处置预案，切实加强实战演练，确保一旦发生紧急情况，能够迅速启动响应，科学有效处置，最大限度减少人员伤亡和财产损失。要切实做好春节和“两会”期间应急值守工作，严格执行领导干部到岗带班和关键岗位24小时值班制度，明确值班人员必须坚守岗位，履职尽责，坚决守住行业安全生产底线。

盐城市住房和城乡建设局

2021年2月2日

